

製作要領書
製作施工図

生産加工図(バラ図)

業務

プログラム入力

切断指示書
タレット加工指示書

切断

切欠・孔明

タレットパンチ

曲げ加工

機械加工

品質管理

取付部品

部品手配

溶接

表面処理

塗装

中間検査

表面養生

補強組立

社内最終検査
(品質管理確認)

検査

養生・梱包

出荷